

# 陕西省安全生产委员会办公室文件

陕安委办〔2022〕47号

## 陕西省安全生产委员会办公室 关于深刻吸取内蒙古包钢钢联“3·14”事故教训 切实做好冶金有色等工贸行业 安全生产工作的通知

各设区市、韩城市安委办，各有关企业：

2022年3月14日，内蒙古包头钢铁（集团）有限责任公司下属包钢钢联股份有限公司500万吨/年球团带式焙烧机脱硫脱硝系统发生火灾，造成7人死亡。经初步调查，这是一起责任事故。近日，国务院安委会办公室下发《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司脱硫脱硝环保项目“3·14”生产性火灾较大事故情况的通报》（安委办函〔2022〕23号），指出了涉事企业、相关地方

和部门存在的突出问题，提出了工作要求。为认真吸取事故教训，切实做好冶金有色等工贸行业安全生产工作，杜绝此类事故再次发生，现将有关事项通知如下：

**一、落实落细企业安全生产主体责任。**各相关企业要针对“3·14”生产性火灾较大事故暴露出的涉事企业冒险野蛮作业、现场防灭火措施有缺陷、不顾安全抢工期作业、安全管理责任落实不到位、吸取事故教训不认真等突出问题，举一反三，全面落实各项安全管控措施，有力促进企业落实落细安全生产主体责任。一是要深刻吸取事故教训。要深刻吸取马钢、外高桥电厂和本次事故教训，对照事故暴露出的问题，结合自身实际，深入排查整改问题隐患，真正防风险、除隐患、遏事故。二是要强化重点岗位人员操作与培训。要提高重点岗位人员，特别是环保设施相关岗位人员的安全操作能力，组织安全警示教育培訓，从源头上堵塞漏洞，切不可“好了伤疤忘了疼”、屡屡重蹈覆辙。三是要不断完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。要结合新情况、新问题、新状况，充分辨识作业过程中的各类安全风险，提出针对性安全应对措施，将事前预防和事后补救措施一并纳入其中，不仅有“安全气囊”，也要有“紧急刹车”。对排查出的隐患，要落实整改目标、措施、时限、责任、资金，确保隐患整改效果。四是要强化检维修作业安全管理。要严格作业审批制度，落实危险因素应对措施，配齐配强应急处置装备，严防将应对措施挂在墙上、留在纸上、停在嘴上；要加强对检维修、外委外包

作业的安全管理，全面辨识各环节主要安全风险，科学制定检维修计划。临时增加作业内容需严格履行审批手续，要充分论证临时新增作业对现有检维修作业造成的影响、是否具备并行作业条件等。要梳理劳务派遣人员数量和从事工作，严格执行用工范围和用工比例规定，严格落实安全教育培训制度，切实做到先培训后上岗，特种作业人员必须按规定持证上岗。

**二、持续强化相关部门监管责任。**一是要发挥综合监管部门作用。各市（区）安委办要主动协调应急管理部门，会同有关监管部门，做到相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，有效运用关闭整顿、失信联合惩戒、约谈曝光等手段，紧紧抓住企业主要负责人这个“关键少数”，扎实推动企业安全生产主体责任落实。各有关部门要按照“三管三必须”的要求，各负其责，把安全生产作为行业领域管理的重要内容，依法依规实施监督管理，切实承担起行业管理责任。二是要加强督导检查。要进一步摸清辖区相关企业底数，了解相关企业主要生产工艺流程、主要检维修作业种类等相关内容；有关部门要强化对除尘器、脱硫脱硝等环保设施密集企业的重点督查，认真梳理摸清 BOT 模式、全托管运营模式服务本行政区域内环保设施项目的底数。要加强对企业检维修作业的督导检查和指导服务，以强督导、严执法推动各方安全生产管理责任落实。三是要落实企业上级部门管理职责。各企业总部和上级公司要健全完善安全管理机制，层层压实各级子（分）公司、派出机构的安全生产责任链条，严防安全管理层层

变弱、层层放松。四是要严格开展执法。要结合目前正在开展的主体责任集中执法行动，对钢铁铝加工（深井铸造）企业责任不落实，还存在违反“钢八条”“铝七条”等重点执法检查事项的，要依法依规严肃查处。

**三、认真细致做好环保设施安全排查。**各市（区）安委办应将相关情况通报至有关行业各环保设施使用、设计、建设、运营企业。工贸行业领域企业（除商贸行业外）要全面摸排本企业设置除尘器、脱硫脱硝等环保设施情况，对BOT、全托管运营、外委作业等不同合作模式项目的安全管理情况进行全面梳理。一要突出全覆盖。认真梳理尚在执行期内的各类业务合同情况，摸清项目种类、规模、相关单位情况等基本信息，建立清单台账。二要突出再排查。对执行期内的项目进行一次全面体检，依法明确各方的安全生产管理责任，严禁以包代管、违法分包转包。特别是逐一排查山东国舜和其他类似运营商在本行政区域内环保设施运营情况，如有此类情况，应在排查工作情况中说明。三要突出零容忍。对发现的突出问题，特别是对高风险作业的现场安全管理不到位、作业审批制度不落实，作业现场监护流于形式等，要坚决清退出场，绝不容忍。

各市（区）安委办要加强督导检查，及时督促辖区相关工贸企业，对照文件要求，认真组织排查，制定清单台账，限期消除隐患，按时上报表格。各市要及时汇总本辖区排查治理相关工作落实情况，并与《工贸企业环保设施情况统计表》（含电子版）

于 2022 年 5 月 8 日前上报省安委办。

联系人：杨 雄 电 话：029-61166185

邮 箱：895897769@qq. com

- 附件：1. 国务院安委会办公室关于内蒙古包钢钢联股份有限公司脱硫脱硝环保项目“3·14”生产性火灾较大事故情况的通报
2. 工贸企业环保设施情况统计表



# 国务院安全生产委员会办公室

安委办函〔2022〕23号

## 国务院安委会办公室关于内蒙古包钢钢联股份有限公司脱硫脱硝环保项目“3·14”生产性火灾较大事故情况的通报

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，国务院安委会各成员单位，有关中央企业：

2022年3月14日，内蒙古包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢集团）下属包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢钢联）500万吨/年球团带式焙烧机脱硫脱硝系统发生火灾，造成7人死亡。经初步调查，这是一起责任事故，因作业人员在安装旋流器固定装置而进行气割作业时，掉落的切割熔渣点燃可燃材料引发火灾，集中暴露了涉事企业、相关地方和部门存在的以下突出问题：

一是涉事企业冒险野蛮作业。发生事故的脱硫脱硝项目采用的是BOT合作模式（项目的投资、建设、运营均委托给同一企业进行），甲乙双方分别为包钢钢联下属包钢稀土钢板材有限责任公司（以下简称包钢钢联板材）和山东国舜建设集团有限公司（以下简称山东国舜）。山东国舜在制定检维修整体作业方案时，通盘考

虑谋划不够，当发现作业方案存在重大缺项、需增加烟道旋流器安装作业时，其制定的临时补充方案未充分考虑脱硫脱硝系统烟气管道内壁和底部有大量易燃材料，仅提出配备灭火器、引接消防水等常规事后补救措施，未将使用漏斗防溅装置收集切割熔渣、打磨清除动火点周围易燃物、物理隔离动火点下方易燃物等必要措施纳入其中，且实际执行不到位。特别是在未与同一管道系统内的另外两处作业点有效隔离的情况下进行动火作业，最终引发火灾，造成相邻作业面人员死亡。

二是现场防灭火措施有缺陷。本次动火作业级别原本是“一级动火”，因在夜间进行，应提升至“特殊动火”级别，并制定和落实相应等级的安全防火措施，但山东国舜在现场作业时仍然按照“一级动火”进行管理。在作业过程中，安全措施落实不足，现场仅配备 2 具灭火器，且未按作业方案要求做消防水引接，火灾发生后，不能满足扑火需要。

三是不顾安全抢工期作业。该项目原计划停产检维修时间为 15 天，在作业过程中山东国舜发现原检修方案存在重大缺项，临时增加需 5 天以上工期的烟道旋流器安装作业，但未延长总工期，也未增加作业人员。脱硫系统检维修包含大量有限空间、动火、高处等危险作业，高处坠落、触电、中毒窒息等多重危险因素交织存在，但山东国舜只顾利益枉顾安全，为在既定工期内完成全部检维修作业，在未进行充分论证的情况下安排动火作业与其他作业同时进行，最终引发事故。

四是安全管理责任落实不到位。包钢集团和包钢钢联对下属企业的安全管理不到位,未层层压实安全管理责任链条。包钢钢联板材和山东国舜签订的协议中虽明确甲方应对乙方经营过程中的安全防范措施等实施监管,但在实际履约过程中,包钢钢联板材对山东国舜的检维修作业内容、安全防范措施等失管失控,对检维修作业方案不审核、不评估安全风险,一托了之,没有履行好对其安全生产工作的统一协调、管理,也未定期对项目现场进行安全检查。山东国舜号称是一家专业化的大气污染治理环保企业,但此次脱硫脱硝检维修项目施工现场施工的 121 人中,仅 9 人为正式员工,其余全部是劳务派遣工,且未进行系统性的安全培训,没有履行好对劳务派遣人员的安全培训职责。

五是吸取事故教训不认真。3 月 4 日召开的全国安全生产执法和工贸安全监管工作视频会议,以及近期国务院安委会办公室印发的关于三起事故有关情况的通报,都明确要求相关企业和监管部门深刻吸取马钢“2·6”事故和上海外高桥电厂“2·15”事故教训,认真排查辨识环保设施、工艺环节外包、检维修等的安全问题,把别人的事故当做自己的教训抓紧排查,严防小事不治,酿成大祸。但会议结束仅 10 天,包钢钢联板材环保设施在检维修作业时就发生事故,说明包钢集团和山东国舜没有认真吸取其他企业事故教训,未按要求对除尘器、脱硫脱硝等环保设施的隐患进行排查治理;属地监管部门工作部署和监督检查工作不到位;有关方面未对环保设施在设计、制造、建设、验收、运行等环节严格把关,把

别人的故事当成故事。

为深刻吸取教训，坚决扭转当前钢铁企业和环保设施事故多发势头，再次提出以下工作要求：

**一、吸取教训，举一反三，全面落实安全管控措施。**各相关企业要深刻吸取马钢、外高桥电厂和本次事故教训，对照事故暴露出的问题，结合自身实际，深入排查整改问题隐患，真正防风险、除隐患、遏事故。要提高重点岗位人员，特别是环保设施相关岗位人员的安全操作能力，组织安全警示教育培訓，从源头上堵塞漏洞，切不可“好了伤疤忘了疼”、屡屡重蹈覆辙。要充分辨识作业过程中的各类安全风险，提出针对性安全应对措施，将事前预防和事后补救措施一并纳入其中，不仅有“安全气囊”，也要有“紧急刹车”。要加强对高风险作业的现场安全监护，严格作业审批制度，落实危险因素应对措施，配齐配强应急处置装备，严防将应对措施挂在墙上、留在纸上、停在嘴上。

**二、进一步将各方责任落实落细落到位。**各企业要按照《安全生产法》第四十九条规定，加强对承包、承租单位安全生产工作的统一协调、管理，严格履行协议中约定的各方安全生产职责，严防安全管理边界出现“真空地带”，严禁以信任代替安全监督、以既往业绩代替安全管理。各企业总部和上级公司要健全完善安全管理机制，层层压实各级子(分)公司、派出机构的安全生产责任链条，严防安全管理层层变弱、层层放松。各级应急管理部门要充分发挥综合监管部门作用，会同有关监管部门，有效运用关闭整顿、失

信联合惩戒、约谈曝光等手段，紧紧抓住企业主要负责人这个“关键少数”，扎实推动企业安全生产主体责任落实。各有关部门要按照“三必须”的要求，各负其责，把安全生产作为行业领域管理的重要内容，依法依规实施监督管理，切实承担起行业管理责任。

**三、强化检维修作业安全管理。**各企业要加强对检维修、外委外包作业的安全管理，全面辨识各环节主要安全风险，科学制定检维修计划。临时增加作业内容需严格履行审批手续，要充分论证临时新增作业对现有检维修作业造成的安全影响、是否具备并行作业条件等，严禁只加工作，不加安全管理。要梳理劳务派遣人员数量和从事工作，严格执行用工范围和用工比例规定，严格落实安全教育培训制度，切实做到先培训后上岗，特种作业人员必须按规定持证上岗。各级应急管理部门要加强对企业检维修作业的督导检查和指导服务，以强督导、严执法推动各方安全生产管理责任落实。

**四、突出抓好环保设施安全排查。**各企业要全面摸排本企业设置除尘器、脱硫脱硝等环保设施情况，对 BOT、全托管运营、外委作业等不同合作模式项目的安全管理情况进行全面梳理。一要突出全覆盖，认真梳理尚在执行期内的各类业务合同情况，摸清项目种类、规模、相关单位情况等基本信息，建立清单台账；二要突出再排查，对执行期内的项目进行一次全面体检，依法明确各方的安全生产管理责任，严禁以包代管、违法分包转包；三要突出零容忍，对发现的突出问题，特别是对高风险作业的现场安全管理不到位、

作业审批制度不落实，作业现场监护流于形式等，要坚决清退出场，绝不容忍。有关部门要强化对除尘器、脱硫脱硝等环保设施密集企业的重点督查，细致梳理 BOT 模式、全托管运营模式服务本行政区域内环保设施项目情况，摸清底数，特别是逐一排查山东国舜和其他类似运营商在本行政区域内环保设施运营情况，开展执法检查，对责任不落实、存在违法行为的，要依法依规严肃处理和问责。

请各级安委会办公室将相关情况通报至各环保设施使用、设计、建设、运营企业。请各省级安委会办公室将属地企业排查台账和相关工作落实情况于 2022 年 5 月 15 日前送应急管理部安全执法和工贸监管局。



## 附件2

### 工贸企业环保设施情况统计表

填报单位（盖章）：

填报人：

联系电话：

序号	所在地市	企业名称	企业地址	所属行业 (下拉菜单选择)	环保设施名称 (按系统统计，逐一列出)	环保设施使用阶段 (下拉菜单选择)	环保设施企业 名称	环保设施项目合作模式 (下拉菜单选择)	备注
1	XX市	XX公司	XX区XX路XX号	冶金	脱硫脱硝系统 除尘系统	设计阶段 建设阶段	XX公司 XX公司	BOT（建设-运营-移交）模式 O&M（委托运营）模式	
2	XX市	XX公司	XX区XX路XX号	轻工	污水处理系统 除尘系统	运行阶段 运行阶段	无 XX公司	自运行模式 其他模式	具体合作模式
3									
4									
5									
.....									

- 注：1. 排查对象为所有工贸企业（商贸行业暂不统计），请在所属行业中通过下拉菜单选择企业所属行业（冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）；  
2. 企业环保设施均需要统计，请按系统统计，逐一列出名称及其运行商，通过下拉菜单选择（设计、建设、试运行、运行）；  
3. 运行模式初步列出：自运行、MC（管理合同）、O&M（委托运营）、BOT（建设-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交）、ROT（改建-运营-移交）、BOO（建设-拥有-运营）、T00（转让-拥有-租赁-移交）、BLT（建设-租赁-移交）、其他等模式，请从下拉菜单中选择，其他模式请在备注中写明具体形式；  
4. 请各市（区）安委办按照通知要求，于5月8日前将统计表电子版及首页盖章扫描版，及相关工作落实情况发送至邮箱：895897769@qq.com，联系电话：029-61166185。



(信息公开形式：主动公开)

---

陕西省安全生产委员会办公室

2022 年 4 月 13 日印发

---

承办单位：执法局

经办人：杨雄

电话：61166185

共印 20 份